

sa place... cousin du Général de Division Dupas qui en 1796, en forçant le passage du pont de Lodi a ouvert à Napoléon 1er la Conquête de l'Italie..., cousin du Général de Division Chastel, Gouverneur de Paris, et qui avait un frère Colonel distingué... cousin issu de germains du Capitaine de dragons Sache, et pour cousin allié Madelain, chef de bataillon et artillerie auteur d'ouvrages sur son arme...

Si son excellence juge à propos que je fasse un voyage à Paris, je le ferai et suivrai la direction de ses avis....

Dans le sanctuaire de Contamine, au Moyen âge, on a établi non seulement la Trêve Dieu, mais encore un ordre de chevalerie où l'on s'engageait à défendre les faibles...

.. si Contamine n'obtient pas... aucune autre église de la Savoie n'a lieu d'espérer... notre admirable Gouvernement Français est trop juste appréciateur, nos motifs trop fondés et notre cas trop exceptionnel pour perdre confiance ou pour n'avoir qu'un subsiste insuffisant..."

Il explique, qu'ensemble, conseil paroissial et municipalité devraient présenter un plan de reconstruction, un devis et s'entendre sur les travaux à exécuter afin d'obtenir les

bienveillances du gouvernement et un subside assez considérable pour leur permettre l'exécution des travaux.

Dans un délibéré du 18 février 1861, il est donc ordonné au maire Charles Burlaz de prendre contact avec Mr Maréchal, architecte demeurant à Chêne - Thonex, et de lui demander les plans et études nécessaires.

Il a été exposé dans ce délibéré que l'église de Contamine est un monument ancien, qu'elle renferme le tombeau d'Agnès de Faucigny, mais surtout que ni la municipalité, ni le conseil paroissial n'ont les fonds nécessaires pour les réparations urgentes qu'il y a à réaliser.

L'architecte Maréchal, natif de Contamine, se rendit dans le courant d'avril 1861 sur la place et, avec le curé, ils constatèrent que l'église réclamait des travaux urgents portant sur les nervures des voûtes, les fenêtres, et sur le mur de face qui menaçait ruine et qui infailliblement dans sa chute entraînerait une partie de la voûte, si l'on tardait trop.

Aujourd'hui encore, on peut constater que l'arc doubleau intérieur, au dessus de la porte d'entrée, est affaissé sur la partie gauche.

Le curé Bochaton en profite alors pour demander à ce que la superficie de l'église soit augmentée car un secteur de la commune de la Côte-d'Hytot fait partie de la paroisse de Contamine. Il faudrait élargir l'église et les deux chapelles latérales.

Si tout le monde reconnaît l'urgence de réparer cette église, la question du financement reste en suspend car ni la commune, ni la Fabrique



Plan proposé
par Mr
Maréchal
en 1861